

24

Lettera congiunta Az. USL di Bologna e Az. USL 10 Firenze
“Grafici grisù”

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE

di BOLOGNA

ex Az. USL Bologna Sud

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

AREA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

IN AMBIENTE DI LAVORO

via Seminario, 1 40068 S. LAZZARO DI SAVENA BO

☎ 051 6224333 fax 051 6224338

e-mail : spsal.sl@auslbosud.emr.it

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Toscana

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 10

FIRENZE

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

UNITA' FUNZIONALE TAV E

GRANDI OPERE

via di San Salvi, 12, 50135 FIRENZE

☎ 055 6263525 fax 055 660839

e-mail: maurizio.baldacci@asf.toscana.it

San Lazzaro, 6 febbraio 2004

prot. 6041

Consorzio CAVET

via Nazionale, 160

40065 Pianoro (BO)

Consorzio Trevi Adanti

via Dismano, 5819

47023 Cesena (FC)

SPEA spa

via Vida, 11

20127 Milano (MI)

Consorzio Risalto

viale Parioli, 44

00197 Roma (RM)

Ing. Nino Ferrari

Impresa Costruzioni Generali srl

via Petrolini, 36

00197 Roma (RM)

La Quercia 2 scarl

via Trieste, 76

48100 Ravenna (RA)

Toto spa

corso Abruzzo, 410

66100 Chieti (CH)

Raccomandata A.R.

Oggetto: **Nota interregionale prot. n° 9940/PRC del 09/03/2000 "Standard di sicurezza per lo scavo di gallerie in terreni grisutosi nell'Appennino Tosco Emiliano. DPR 320/56 Capo X 2ª edizione".**

Grafici del sistema di rilevazione e registrazione del grisù.

La Nota Interregionale prot. n° 9940/PRC del 09/03/2000: "Standard di sicurezza per lo scavo di gallerie in terreni grisutosi nell'Appennino Tosco Emiliano. DPR 320/56 Capo X 2ª edizione" comunemente chiamata "Grisù 2ª edizione" prevede che nelle gallerie di

classe 1b, 1c e 2 sia installato un impianto di monitoraggio automatico fisso del grisù associato ad un impianto di registrazione continuo dei dati.

I valori registrati su supporto informatico, oltre ad essere visibili a display, possono essere stampati in modo da avere un documento cartaceo di riscontro.

E' interesse degli scriventi Organi di Vigilanza di ricevere i dati delle registrazioni in modo da monitorare i fenomeni di emissione nelle gallerie interessate dal rischio grisù.

In ragione di quanto sopra esposto si richiede che, per le gallerie di classe 1b, 1c e 2, venga inviato con cadenza settimanale alla Az. USL competente il grafico delle emissioni di grisù registrate. Nel caso il grafico evidenzi fenomeni emissivi o vi siano riportati andamenti anomali questo deve essere accompagnato da una relazione del Responsabile del Monitoraggio di illustrazione dell'evento e dei provvedimenti adottati.

Devono inoltre essere inviati alla Az. USL competente gli esiti del monitoraggio manuale qualora questi risultino significativi in termini di emissione di grisù. Tali esiti devono essere accompagnati da una relazione del Responsabile del Monitoraggio che illustri il fenomeno, il luogo, le condizioni del rinvenimento ed i provvedimenti adottati.

Qualora la procedura di invio settimanale dei grafici non sia già stata adottata dalle imprese esecutrici dei lavori di scavo si richiede di darne attuazione entro un termine di giorni sette (7) dalla data di ricezione della presente o, per i cantieri in fase di allestimento, dalla data di installazione del sistema di monitoraggio.

Azienda USL di Bologna
Il Responsabile
Area T.S.S.A.L.
dott. ssa Venere Pavone

Azienda USL 10 di Firenze
Il Responsabile dell'Unità Funzionale TAV
e Grandi Opere
dott. Maurizio Baldacci