

21

Lettera congiunta Az. USL Bo Sud e Az. USL 10 Firenze
“Impianti di condizionamento dormitori VAV”

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Emilia Romagna
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
BOLOGNA SUD**
**DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
AREA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
IN AMBIENTE DI LAVORO**
via Seminario, 1 40068 S.LAZZARO DI SAVENA BO
☎ 051 6224333 fax 051 6224338
e-mail: spsa.l.sl@auslbosud.emr.it

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Toscana
**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 10
FIRENZE**
**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
UNITA' FUNZIONALE TAV E
GRANDI OPERE**
via di San Salvi, 12, 50135 FIRENZE
☎ 055 6263525 fax 055 6263465
e-mail: maurizio.baldacci@asf.toscana.it

S.Lazzaro di Savena, 25 novembre 2003
prot. 60750

**La Quercia 2 scarl
via Trieste, 76
48100 Ravenna (RA)**

**Toto spa
corso Abruzzo, 410
66013 Chieti (CH)**

**Ing. Nino Ferrari Impresa Costruzioni generali srl
via Ettore Petrolini, 36
00197 Roma**

**Consorzio Risalto
viale Parioli, 44
00197 Roma**

Raccomandata A.R.

Oggetto: **Nota interregionale prot. n° 27965/PRC del 10/07/2000 “Principali requisiti igienico sanitari e di sicurezza da adottare nella realizzazione dei campi base per la costruzione di grandi opere pubbliche quali la linea ferroviaria ad Alta Velocità e la Variante Autostradale di Valico”.**
Aspetti applicativi inerenti il punto 3.2.2. “Dormitori” in tema di condizioni microclimatiche degli ambienti di riposo.

La Nota interregionale prot. n° 27965/PRC del 10/07/2000 chiamata per brevità “campi base” disciplina, al punto 3.2.2, i dormitori ed in particolare la 6^a alinea prevede che *“nelle zone in cui le condizioni climatiche estive sono disagiate deve essere previsto un idoneo sistema atto a garantire condizioni microclimatiche confortevoli”*.

L'andamento climatico della passata stagione estiva e di quelle precedenti ha evidenziato un innalzamento delle temperature che hanno raggiunto, per un lungo periodo di tempo, valori tali da pregiudicare l'attività umana ed in particolare il riposo.

In ragione di ciò nei cantieri dove si eseguono lavori che comportano la necessità di riposare anche nelle ore diurne (lavori articolati su tre turni – con lavoro notturno – o su due turni con un nastro lavorativo di 16 ore giornaliere) i locali dormitorio devono essere dotati di sistemi di climatizzazione delle stanze.

Questo per permettere un adeguato riposo degli addetti nelle ore diurne.

Le imprese che devono ancora procedere all'esecuzione dei lavori di realizzazione dei campi basi devono adottare la presente indicazione in fase di realizzazione.

Le altre imprese, con cantieri già avviati o in fase di avvio, devono rispettare i termini fissati nelle note Az.USL Bologna Sud a suo tempo inviate (prot. n° 42483 del 11/08/03 per La Quercia 2, prot. n° 42482 del 11/08/03 per T oto spa, prot. n° 42479 del 11/08/03 per Ing. Nino Ferrari spa).

Azienda USL Bologna Sud
Il Dirigente Responsabile
Area T.S.S.A.L.
dott.ssa Venere Pavone

Azienda USL 10 Firenze
Il Responsabile dell'Unità Funzionale TAV
e Grandi Opere
dott. Maurizio Baldacci