



PER SCHEMA COLLEGAMENTO INFINTO DI MESSA A TERRA IN CABINA VEDI TAVOLA N. 1030

FORMAZIONE DEI CAVI DI POTENZA:

$$N_{\text{CONDUTTORI PER FASE}} \times \underbrace{4 \times (3 \times 1 \times 240)}_{N_{\text{FASI}}} + PE + \underbrace{4 \times 1 \times 240 \text{ mmq}}_{N_{\text{CONDUTTORI PER SEZIONE F}}} = S_{\text{CABLO}}$$

REV	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	% Revisionata
0	10-10-2010	EMISSIONE ELABORATO	100 %
1	12-01-2011	ELIMINATI OGGETT. SU INT. GENERALE TRAFICO RICHIESTA D.L.	10 %
2	08-06-2011	MODIFICA QUADRO UPS E POTENZA CAVI SCALDANTI	25 %
3	10-02-2012	MODIFICA OGGETT. OGGETT. OLUPS E QUADRI CAB	30 %
4	27-03-2013	MODIFICA ALIMENTAZIONE OLUPS	20 %
5	25-08-2013	REVISIONE POTENZE E CAVI	30 %
6			
7			