

## PERSONAL SERVICE REPORT

Cliente: GEMMO - LUM

Comune: BOLOGNA

Data prec. visita 02/02/2022

Giorni 5

Commento

Data: 07/02/2022

Alla c.a.: Sig. Igor Terni

epc

Impianto: OSMOSI, FILTRI A CARBONE, BOMBOLE

### Impianti Centrale Idrica:

Nel controllo odierno si è verificato il funzionamento dei filtri a carbone attivo, delle osmosi e delle bombole demineralizzatrici ed è stata eseguita l'analisi della durezza durezza in ingresso alle osmosi.

- filtri a carbone: impianti in servizio

- osmosi 1: impianto in stand-by

- osmosi RO231: impianto in servizio  
(POMPA SODA 4 SPM)

- osmosi RO232: impianto in servizio  
(POMPA SODA 4 SPM)

- Osmosi Studi dentistici in stand-by

### Analisi

(Valori riportati in ppm salvo diversa indicazione)

Campione	Durezza			Cond. µS/cm
	tot	Ca	Mg	
FILTRI CARBONE	0		0	
INGRESSO OSMOSI 1	0		0	971
OSMOSI 1	0		0	22,1
OSMOSI 2 (RO231)				7,9
OSMOSI 3 (RO232)				7,9
USCITA Accumulo				7,8
USCITA bombole				0,67
OSMOSI STUDI DEN	0		0	14,9

Operatore: 